

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

村上地区

[学校名: 1 村上小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
1-1	市道	堀片羽黒口線	堀片 石田ハウス前 三叉路	交通量が多いにも関わらず見通しが悪い。	交通安全(カーブミラー、ストップマークの設置)	市			完了
1-2	市道	堀片羽黒口線	三之町 リブインハーモニー付近道路	交通量が非常に多いにも関わらず、道幅が狭い。登校時は多くに児童が通り混雑する。	交通安全(ストップマークの設置)	市			完了
1-3	県道	村上停車場線	村上市小町4-9(益田書店倉庫前)	交通量が多いうえ、道幅が狭い。	路面標示、外側線の引き直し	県			完了

[学校名: 2 村上南小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
2-1	市道	上助淵羽黒町線	羽黒神社前	高速道路のアクセス道路とつながり、交通量が多くなった。	注意喚起の看板の設置。	市			未実施
2-2	市道	山居1号線	田端5号線から村上南小学校までの区間	幹線道路の抜け道となっており車の速度が上がりやすい。	交差点等のカラー舗装化及び路面標示	市			完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

2-3	市道	山居線	田端5号線から村上南小学校までの区間	幹線道路の抜け道となっており車の速度が上がりやすい。	交差点等のカラー舗装化及び路面標示	市		 	完了
2-4	市道	肴町中川原線	大欠かどや付近	朝、右側を歩いて登校するため、道路左側にある歩道は使用しない。また、県道へ向かう交通量が多い。	外側線の引き直し、交通安全(注意喚起看板の設置) 路面標示の引き直し	市 警察		 	完了
2-5	市道	山居線 山居1号線	田端5号線から西側(山居町二丁目)	児童の通学路において、信号機をかわすための通り抜けする車両が多く危険である。	車道交差点部のカラー舗装及び狭窄区間の設置	市	/	 	未実施

[学校名: 3岩船小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
3-1	県道	岩船港線	村上市岩船下大町(岩船下大町公民館前交差点)	弁天橋方面がカーブになっているため見通しが悪く、横断のとき自動車が見えにくい。	路面標示の引き直し 路面標示の引き直し	警察 県		 	完了

[学校名: 4瀬波小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
4-1	国道	345号	村上市緑町1丁目(ムラネン前～跨線橋)	車の速度が出やすい場所で、歩道が一部しかなく、車の速度が出しやすく危険	外側線の引き直し、及びゼブラ等の路面標示 標識の交換	県 警察		 	完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

4-2	県道	瀬波温泉線	村上市瀬波温泉2丁目～浜新田	歩道がない。カーブのある坂道のため見通しが悪い	ドットライン等の路面標示を実施。 標識等の取り替えを実施。	県 警察		 	完了
-----	----	-------	----------------	-------------------------	----------------------------------	---------	---	---	----

荒川地区

[学校名: 6保内小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
6-1	市道	藤沢学校町線	保内小学校～佐々木学校町線まで	道幅が狭く歩道がない。スクールゾーンだが通勤時間帯の交通量が多く危険	警戒標識・路面標示等の設置	市			完了
6-2	県道	坂町停車場線	村上市坂町(駅前)から坂町(十字西)	交通量が多いが道路が狭く一部歩道がない。	①ドットライン等を引き直す。 ②街路事業の東大通り線を整備し、通学路の変更を要請する。	県			継続中
6-3	県道	坂町停車場金屋線	村上市藤沢(荒川中学校前交差点付近)	信号待ちの児童生徒が溜まる場所だが狭く照明も届かず危険	歩道の拡幅	県		 	完了
6-4	市道	保内線	国道7号～上鍛冶屋境界線間/約700m	交通量が多く、降雪時に車道の雪が歩道に排雪され非常に危険	消雪パイプ設置。	市			継続中

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

6-5	市道	梨木線	集落内見通しが悪いT字路	見通しが悪く車に気づきにくい。車からも気づきにくい。	「止まれ」図字の補修	警察			完了
6-6	市道	藤沢学校町線	下鍛冶屋 保内小近くの駐車場前の道	横断しなくてはいけない通学班が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の設置	警察			完了
6-7	国道	7号	7号と市道坂町切田3号線の交差点	交差点に信号機がないため、児童が国道横断時に危険にさらされている。	押しボタン式信号機の設置	警察			完了
6-8	市道	羽ヶ榎6号線	田島ルミナス駐車場の出入り口	カーブになっており、見通しが悪く危険	外側線の引き直し	市			完了

[学校名: 7金屋小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
7-1	県道	坂町停車場金屋線	村上市金屋(金屋交差点から小学校校門付近押しボタン信号機T字路)	車の通りも多い上、歩道もなく、道幅が急に狭くなっている。	路面標示・外側線を引き直し	県			完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

神林地区

[学校名: 8平林小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
8-1	市道	平林小岩内線	葛籠山 児童宅から葛籠山バス停に向かう道路	道路が狭く、歩道がない。	外側線の引き直し	市			完了
8-2	市道	牛屋34号線	牛屋 児童宅から牛屋集落センターに向かう際に通る住宅地内道路	街灯が少なく暗い。スピードを出してくる車が多い。	側溝の蓋設置、交通安全(注意喚起看板の設置)	市			継続中
8-3	市道	平林福田線	牛屋 児童宅から牛屋センター又は石田組前バス停に向かう際に通る市道	道路が狭い上、スピードを出してくる車が多い。カーブのところ見えにくい。	側溝の蓋設置、交通安全(注意喚起看板の設置)	市			継続中
8-4	県道	塩谷福田線	松和町地内道路	車両の通行が多い区間であり、歩道もない	外側線の引き直し	県			完了
8-5	県道	塩谷福田線	塩谷圓福寺付近道路	道幅が狭く歩道がない区間である	外側線の引き直し	県			完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

[学校名: 9神納小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
9-1	市道	今宿7号線	第二村上街道踏切(パルパーク前踏切)	踏切内は幅が狭い上、2台車が通った時、歩行者のスペース確保が難しく、特に通勤、登下校時は交通量も多いため、危険が伴う。	踏切拡幅改良工事の要望。	市、JR東日本新潟支社			完了
9-2	市道	九日市牧目線	牧目上野や商店から九日市白山神社地先	歩道と車道の区別がなく、歩行スペースが狭いので、歩行者の安全が図られない。	路側帯のカラー舗装化	市			完了
9-3	県道	岩船町停車場・岩船線	小口川から新飯田への横断歩道	交通量が多く、スピードを出す車も多い。カーブになっているため見通しが悪く、横断の際に危険	路面標示の引き直し	警察			完了

朝日地区


[学校名: 10小川小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
10-1	県道	高根村上線・鶴岡村上線	あけぼの(小川交差点)	冬期間あけぼの集落側の三角地帯に積雪が多くなり、見通しが悪い。	適切な時期に除排雪を実施する。	県			完了
10-2	県道	鶴岡村上線	茎太(鷺見橋集落側)	バス停車前であるが、車両速度が速い。	路面標示の設置 路面標示等の設置	警察 県			完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

10-3	県道	鶴岡村上線	石住(バス停付近)	村上市街地方面からの車両が見えにくい。	道路事業により線形改良を実施	県			継続中
10-4	県道	高根村上線	下新保(高橋商店前横断歩道)	通行する車両がスピードを出している。	路面標示等の設置	県			完了
10-5	県道	高根村上線	下新保(高橋商店から村上方面100m付近)	冬季の通学路のため道路を横断するが、横断歩道がない。	路面標示等の設置	県			完了
10-6	市道	十川1428号線	下新保高田から県道高根村上線	道幅が狭く、通学路に車両が通ると危険	路面標示等の設置、注意喚起看板の設置	市			完了
10-7	市道	清水田・高田線	清水田三差路～高田公民館交差点までの道路	速度標識や警戒標識がないため、安全性に欠ける	外側線の引き直し 速度標識の設置	市 警察			完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

10-8	県道	高根村上線	村上市小川(小川小学校～セブンイレブン小川店前)	①冬期間積雪があっても除雪がされず児童が車道を歩いて通学しているため、車の交通量も多く危険である。 ②セブンイレブンから歩道まで緩い坂となっており、消雪のため水を出しているが、歩道まで流れた水が凍り、店頭の危険性が高い。	①歩道除雪の適切に実施する。 ②店舗に行政指導を行う。	県		 	完了
10-9	県道	鶴岡村上線	布部集落交差点	車両の速度が速い上、道路標示が見えない	路面標示引き直し	警察		 	完了
10-10	市道	岩沢布部線	布部道路標識	標識はあるが、表示が見えない	路面標示の設置及び撤去	市		 	未実施
10-11	市道	新屋・小揚線	新屋集落内交差点	標識はあるが、表示が見えない	標識の取り替え	警察		 	完了
10-12	市道	上中島2711号線	上中島集落内道路	道路標示が見えない。カーブミラーが見えにくい。	標識の取り替え	警察		 	完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

10-13	市道	下新保・大場沢線	下新保(高田谷井一英宅前交差点)	白線と止まれの標示が消え、止まらない車両がある。	路面標示の引き直し	警察		 	完了
-------	----	----------	------------------	--------------------------	-----------	----	---	---	----

[学校名: 11朝日みどり小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
11-1	県道	小揚猿沢線	村上市岩沢(集落内)	道路が狭く、見通しが悪いにもかかわらず交通量が多い	道路改良事業により線形改良、歩道設置の実施	県		 	継続中
11-2	県道	高根村上線	村上市黒田(集落内)	黒田集落内に歩道がなく、カーブになっていることや朝夕の時間帯が特に交通量が多いことから、児童生徒に危険が伴う。	歩道の設置・拡幅	県			継続中
11-3	県道	高根村上線	村上市関口(丁字交差点から村上市街地側)	関口集落内の県道に歩道もなく、朝夕も交通量も多く、特に冬期間は県道沿いに雪があり、交互通行も厳しい状況である。また、スピードを出してくる車が多い。	路面標示等の設置 交通安全(注意喚起看板の設置)	県市		 	継続中

[学校名: 12朝日さくら小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
12-1	市道	上野猿沢線	上野集落～猿沢集落	通学時間帯に交通量が多く、歩道がないため危険	路面標示、外側線の引き直し	市		 	完了

村上市内通学路の交通安全対策箇所一覧表

12-2	国道	7号	猿沢・早稲田集落間	集落の間を国道7号が通っており、片側歩道になっているため集落間の移動や児童の通学の際に路肩を歩行していることから大変危険である。	児童の安全を考え、歩道の設置	国			継続中
------	----	----	-----------	--	----------------	---	---	---	-----

山北地区

[学校名: 13さんぼく小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	【R3】現況写真	【R5】現況写真	対策状況
13-1	国道	7号	勝木駅前交差点	速度の速い車が多く危険である。	ドットラインの設置による注意喚起	国			完了