(仮称)荒川統合保育園建設予定地 土壌汚染調査業務委託
〇土壌ガス調査結果

調査結果によると、全ての地点においてベンゼンは検出されなかった。

表－1　土壌ガス調査結果

項目		A-2-7	A-2-8	B-2-2	B-2-4	B-2-5	定量下限値	単位
第1種特定有害物質	ベンゼン	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	volppm