

## 水道水放射性物質の検査結果（9月分）

地区	採水日	種類	採水場所		放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					ヨウ素 1 3 1	セシウム 1 3 4	セシウム 1 3 7
村上	平成25年9月24日	水道水	村上市上水道	塩町地内給水栓	不検出	不検出	不検出
		原水		村上水源地1号井	不検出	不検出	不検出
荒川	平成25年9月24日	水道水	村上市上水道	海老江地内給水栓	不検出	不検出	不検出
		原水		1系統原水	不検出	不検出	不検出
神林	平成25年9月24日	水道水	河内簡易水道	河内地内給水栓	不検出	不検出	不検出
		原水		百川取水口	不検出	不検出	不検出
朝日	平成25年9月24日	水道水	蒲萄簡易水道	蒲萄地内給水栓	不検出	不検出	不検出
		原水		蒲萄原水	不検出	不検出	不検出
山北	平成25年9月24日	水道水	大毎・大沢簡易水道	大毎地内給水栓	不検出	不検出	不検出
		原水		大毎原水	不検出	不検出	不検出