

市立学校の耐震化状況（平成27年4月1日現在：速報値）

区分	学校数	構造	全棟数 (A)	新基準棟数 (B)	旧基準棟数 (C)	(C)のうち		耐震化率 (B+D) / (A)	耐震診断実施率 (E) / (C)	要補強棟数 (C-D) (F)
						補強済または補強不要 (D)	耐震診断済 (E)			
小学校	20	非木造	74	33	41	37	41	94.6%	100.0%	4
		木造	5	5	0	0	0	100.0%	—	0
		計	79	38	41	37	41	94.9%	100.0%	4
中学校	8	非木造	62	35	27	23	27	93.5%	100.0%	4
		木造	2	2	0	0	0	100.0%	—	0
		計	64	37	27	23	27	93.8%	100.0%	4
合計	28	非木造	136	68	68	60	68	94.1%	100.0%	8
		木造	7	7	0	0	0	100.0%	—	0
		計	143	75	68	60	68	94.4%	100.0%	8

※平成26年度耐震改修状況調査に基づく棟数