No.	施設類型	中分類	施　設　名	建設年	避難所	耐震不適合	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
234	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡	S60					③現状維持									
235	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡公衆トイレ（お休み処）	H29					③現状維持									
236	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡駐車場	H30					③現状維持									
237	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡川部駐車場	H4					③現状維持									
238	14　文化財施設	史跡	史跡村上城跡駐車場	H30					③現状維持									
		史跡の数	5															

No.	施設類型	中分類	施　設　名	建設年	避難所	耐震不適合	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
239	14　文化財施設	能舞台	大須戸能舞台	S63		○			③現状維持									
		能舞台の数	1															

No.	施設類型	中分類	施　設　名	建設年	避難所	耐震不適合	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
240	14　文化財施設	文化財収蔵庫	旧山田分校	S55	○	○			⑫検討	文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討		◀――	――▶				
											方針決定			●				
241	14　文化財施設	文化財収蔵庫	埋蔵文化財整理室・収蔵庫（旧山辺里小学校）	S43		○			⑫検討	文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討		◀――	――▶				
											方針決定			●				
242	14　文化財施設	文化財収蔵庫	埋蔵文化財収蔵庫（旧門前谷小学校）	S43		○			⑫検討	文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討		◀――	――▶				
											方針決定			●				
243	14　文化財施設	文化財収蔵庫	神林文化財収蔵庫（旧神納中学校）	S41		○			⑫検討	文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討		◀――	――▶				
											方針決定			●				
244	14　文化財施設	文化財収蔵庫	旧奥三面歴史館（旧茎太小学校）	S54	○	○			⑫検討	文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討		◀――	――▶				
											方針決定			●				
		文化財収蔵庫の数	5															