No.	施設類型	中分類	施　設　名	建設年	避難所	耐震不適合	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
234	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡	S60					③現状維持									
235	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡公衆トイレ（お休み処）	H29					③現状維持									
236	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡駐車場	H30					③現状維持									
237	14　文化財施設	史跡	史跡平林城跡川部駐車場	H4					③現状維持									
238	14　文化財施設	史跡	史跡村上城跡駐車場	H30					③現状維持									
		史跡の数	5															