

No.	施設類型	中分類	施設名	建設年	避難所	耐震適合	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	完了	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
234	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡	S60					③現状維持										
235	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡公衆トイレ（お休み処）	H29					③現状維持										
236	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡駐車場	H30					③現状維持										
237	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡川部駐車場	H4					③現状維持										
238	14 文化財施設	史跡	史跡村上城跡駐車場	H30					③現状維持										
		史跡の数	5																

No.	施設類型	中分類	施設名	建設年	避難所	耐震適合	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	完了	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8	
239	14 文化財施設	能舞台	大須戸能舞台	S63		○			㊟現状維持											
		能舞台の数	1																	

No.	施設類型	中分類	施設名	建設年	避難所	耐震不適合理	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	完了	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8		
240	14 文化財施設	文化財収蔵庫	旧山田分校	S55		○			⑫検討 ↓ ③現状維持	●	収蔵庫として使用しているが、施設の状態が比較的良好なため、当面現状維持とする。	整備方針の検討	←→								
												方針決定		●							
241	14 文化財施設	文化財収蔵庫	埋蔵文化財整理室・収蔵庫 (旧山辺里小学校)	S43		○			⑫検討		文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討	←→								
												方針決定			●						
242	14 文化財施設	文化財収蔵庫	埋蔵文化財収蔵庫 (旧門前谷小学校)	S43		○			⑫検討		文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討	←→								
												方針決定			●						
243	14 文化財施設	文化財収蔵庫	神林文化財収蔵庫 (旧神納中学校)	S41		○			⑫検討 ↓ ⑧廃止	●	収蔵文化財を旧三面小学校へ移設。施設が老朽化していることから施設廃止後に取り壊しを検討する。	整備方針の検討	←→								
												方針決定		●							
244	14 文化財施設	文化財収蔵庫	旧奥三面歴史館 (旧荃太小学校)	S54		○			⑫検討 ↓ ③現状維持	●	収蔵庫として使用しているが、施設の状態が比較的良好なため現状維持とする。	整備方針の検討	←→								
												方針決定		●							
		文化財収蔵庫の数	5																		

緑色の箇所は、令和5年6月の改訂で修正したものの。

茶色の箇所は、令和4年6月の改訂で修正したものの。