

No.	施設類型	中分類	施設名	建設年	避難所	耐震不適合理	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	完了	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8	
234	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡	S60					③現状維持											
235	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡公衆トイレ（お休み処）	H29					③現状維持											
236	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡駐車場	H30					③現状維持											
237	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡川部駐車場	H4					③現状維持											
238	14 文化財施設	史跡	史跡村上城跡駐車場	H30					③現状維持											
		史跡の数	5																	