

No.	施設類型	中分類	施 設 名	建 設 年	避 難 所	耐 震 不 適 合	指 定 管 理	大 規 模 改 修 予 定	施設の 方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
234	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡	S60					③現状維持									
235	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡公衆トイレ（お 休み処）	H29					③現状維持									
236	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡駐車場	H30					③現状維持									
237	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡川部駐車場	H4					③現状維持									
238	14 文化財施設	史跡	史跡村上城跡駐車場	H30					③現状維持									
		史跡の数	5															

橙色の箇所は、令和6年7月の改訂で修正したもの。

緑色の箇所は、令和5年6月の改訂で修正したもの。

茶色の箇所は、令和4年6月の改訂で修正したもの。

No.	施設類型	中分類	施 設 名	建 設 年	避 難 所	耐 震 不 適 合	指 定 管 理	大 規 模 改 修 予 定	施設の 方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
239	14 文化財施設	能舞台	大須戸能舞台	S63		○			③現状維持									
		能舞台の数	1															

橙色の箇所は、令和6年7月の改訂で修正したもの。

緑色の箇所は、令和5年6月の改訂で修正したもの。

茶色の箇所は、令和4年6月の改訂で修正したもの。

No.	施設類型	中分類	施設名	建設年	避難所	耐震不適合理	指定管理	大規模改修予定	施設の方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8
210	14 文化財施設	文化財収蔵庫	旧三面小学校	S48	□				⑨用途廃止済 ↓ ③現状維持	統廃合により学校として用途を廃止後、令和5年4月1日に文化財収蔵庫として用途変更済。								
240	14 文化財施設	文化財収蔵庫	旧山田分校	S55	○				⑫検討 ↓ ③現状維持	収蔵庫として使用しているが、施設の状態が比較的良好なため、当面現状維持とする。	整備方針の検討		↔					
											方針決定		●					
241	14 文化財施設	文化財収蔵庫	埋蔵文化財整理室・収蔵庫 (旧山辺里小学校)	S43	○				⑫検討	文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討		↔					
											方針決定					●		
242	14 文化財施設	文化財収蔵庫	埋蔵文化財収蔵庫（旧門前谷小学校）	S43	○				⑫検討	文化財収蔵庫として使用している旧小中学校は、老朽化により雨漏り等が発生している状況で、廃校等の利活用を含めて今後の方針を検討する。	整備方針の検討		↔					
											方針決定					●		
243	14 文化財施設	文化財収蔵庫	神林文化財収蔵庫（旧神納中学校）	S41	○				⑫検討 ↓ ⑧廃止	収蔵文化財を旧三面小学校へ移設。施設が老朽化していることから施設廃止後に取り壊しを検討する。	整備方針の検討		↔					
											方針決定			●				
244	14 文化財施設	文化財収蔵庫	旧奥三面歴史館（旧荃太小学校）	S54	○				⑫検討 ↓ ③現状維持	収蔵庫として使用しているが、施設の状態が比較的良好なため現状維持とする。	整備方針の検討		↔					
											方針決定			●				
		文化財収蔵庫の数	6															

橙色の箇所は、令和6年7月の改訂で修正したもの。

緑色の箇所は、令和5年6月の改訂で修正したもの。

茶色の箇所は、令和4年6月の改訂で修正したもの。