

No.	施設類型	中分類	施 設 名	建 設 年	避 難 所	耐 震 不 適 合	指 定 管 理	大 規 模 改 修 予 定	施設の 方向性	現状分析・今後の課題・取組	具体的な取組内容	R2	3	4	5	6	7	8	9
234	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡	S60					③現状維持										
235	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡公衆トイレ （お休み処）	H29					③現状維持										
236	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡駐車場	H30					③現状維持										
237	14 文化財施設	史跡	史跡平林城跡川部駐車場	H4					③現状維持										
238	14 文化財施設	史跡	史跡村上城跡駐車場	H30					③現状維持										
		史跡の数	5																

水色の箇所は、令和7年7月の改訂で修正したもの。

橙色の箇所は、令和6年7月の改訂で修正したもの。

緑色の箇所は、令和5年6月の改訂で修正したもの。

茶色の箇所は、令和4年6月の改訂で修正したもの。