

令和7年8月5日からの大雨による被害状況
 (8月19日 16時00分 現在)

1 人的・建物被害の状況

被害なし

2 村上市の災害配備体制

注意配備警戒体制	8月5日 09時00分	
警戒本部	8月6日 12時00分	設置
災害対策本部	8月6日 17時40分	移行
警戒本部	8月7日 12時00分	移行
災害対策本部	8月8日 05時40分	移行
警戒本部	8月8日 20時50分	移行
注意配備警戒体制	8月12日 19時30分	移行
配備体制【解除】	8月12日 21時00分	

3 避難指示等の発令状況

避難情報	対象地域	対象世帯	対象人数	発令日時	解除日時
避難指示	6 集落	278 世帯	777 人	8/6 17:40	8/7 08:00
高齢者等避難	3 集落	103 世帯	292 人	8/6 18:37	8/7 08:00
高齢者等避難	10 集落	770 世帯	2,045 人	8/6 19:00	8/7 08:00
高齢者等避難	19 集落	1,255 世帯	3,402 人	8/8 06:08	8/8 20:50
高齢者等避難	4 集落	229 世帯	551 人	8/8 13:45	8/8 20:50
延べ数	42 集落	2,635 世帯	7,067 人	—	—

4 避難所等の設置状況

8月6日 16:00	自主避難所【開設】6か所（クリエート村上、海府ふれあい広場、荒川地区公民館、神林農村環境改善センター、体験交流センター、ゆり花会館）
8月6日 17:40	避難所【開設】追加1か所、自主避難所から移行2か所（平林小学校、荒川地区公民館、神林農村環境改善センター）
8月7日 08:00	避難所、自主避難所【閉鎖】全7か所（最大時避難者数：40世帯83人 8/7 0:30）
8月8日 06:08	避難所【開設】3か所（海府ふれあい広場、総合文化会館、ゆり花会館）

- 8月8日 20:50 避難所【閉鎖】全3か所(最大時避難者数: 1世帯2人 8/8 8:00)
- 8月11日 16:00 自主避難所【開設】5か所(海府ふれあい広場、荒川地区公民館、神林農村環境改善センター、朝日保健センター、ゆり花会館)
- 8月11日 16:50 自主避難所【開設】1か所(村上体育館)
- 8月12日 19:30 自主避難所【閉鎖】全6か所
(最大時避難者数: 1世帯2人 8/11 19:50)

5 気象等の状況

1) 降雨状況(8月11日8時00分現在)

管理者	観測所名	所在地	降雨開始時刻	最大時間雨量[mm]	累計雨量[mm]
新潟県	雷	雷	8/5 11:00	24	218
新潟県	勝木	勝木	8/5 21:00	25	123
新潟県	荒川	荒川	8/5 21:00	60	260
新潟県	今川	今川	8/5 22:00	11	92
新潟県	蒲萄	蒲萄	8/5 15:00	15	149
新潟県	天蓋山	高根	8/5 15:00	14	163
気象庁	高根	高根	8/5 15:00	50	271
新潟県	石黒山	高根	8/5 06:00	27	297
新潟県	フトデ峰	三面	8/5 01:00	34	335
新潟県	奥三面ダム	三面	8/5 06:00	39	302
新潟県	柏尾	柏尾	8/5 15:00	29	167
気象庁	三面	荃太	8/5 06:00	37	296
新潟県	三面	岩崩	8/5 06:00	40	282
気象庁	村上	三之町	8/5 11:00	18	195
新潟県	大栗田	大栗田	8/5 06:00	42	295
新潟県	川部	川部	8/5 11:00	17	195
国土交通省	坂町	藤沢	8/5 11:00	20	184

※累計雨量は6時間連続して雨量0mmを観測するとリセットされます

※累計雨量最大はフトデ峰観測所(三面)の335mm、時間雨量最大は荒川観測所(山北地区荒川)の60mm(8/8 2:00観測)です

2) 気象警報等

- 8月6日 06:20 大雨警報(土砂災害、浸水害)、洪水警報【発表】
- 8月6日 09:40 大雨警報(浸水害)、洪水警報【解除】
- 8月6日 17:40 土砂災害警戒情報【発表】
- 8月6日 17:52 大雨警報(浸水害)、洪水警報【発表】
- 8月7日 07:47 大雨警報(浸水害)、洪水警報【解除】
- 8月7日 08:00 土砂災害警戒情報【解除】

8月7日 23:34	大雨警報（浸水害）【発表】
8月8日 00:05	土砂災害警戒情報【発表】
8月8日 05:33	洪水警報【発表】
8月8日 08:33	大雨警報（浸水害）、洪水警報【解除】
8月8日 20:50	土砂災害警戒情報【解除】
8月8日 23:32	大雨警報（土砂災害）【解除】
8月11日 01:33	大雨警報（土砂災害）【発表】
8月11日 01:45	土砂災害警戒情報【発表】
8月11日 11:00	土砂災害警戒情報【解除】
8月12日 07:28	大雨警報（浸水害）【発表】 大雨警報（土砂災害）【継続】
8月12日 07:35	土砂災害警戒情報【発表】
8月12日 10:07	大雨警報（浸水害）【解除】 大雨警報（土砂災害）【継続】
8月12日 19:30	土砂災害警戒情報【解除】
8月12日 21:00	大雨警報（土砂災害）【解除】

3) 水防警報等

河川名	観測所名	最高水位	最高警戒レベル	解除
高根川	早稲田	38.37m	Lv2 氾濫注意	8/8 08:54
三面川	宮ノ下	10.47m	Lv1 水防団待機	8/8 10:09

6 交通に関する被害情報

1) JR 東日本（羽越本線）

大雨の影響により運転見合わせ（8/6～8/8）

間島～越後早川：吉浦地内で線路に土砂が流入

2) コミュニティバス・デマンドタクシー

通常どおり運行

3) 粟島汽船

通常どおり運行

4) 岩船港

被害なし（港湾区泊地に若干の流木あり）

7 公共土木施設の被害状況等

1) 事前通行規制（全面通行止め）

管理者	路線名	区間	規制状況
国土交通省	日東道	荒川胎内 IC～朝日まほろば IC	8/7 00:00～ 8/7 13:00 解除
新潟県	(一) 大栗田村上線	大栗田～門前	8/6 22:30～ 8/8 12:00 解除
新潟県	(一) 鶴岡村上線	岩崩～三面	8/7 07:00～ 8/8 13:30 解除

2) 市道関係の被害状況

市道上野猿沢線ほか（上野）：薬師川の市道横断部が閉塞し越水、市道に土砂流出

市道荒沢北大平線（荒沢）：道路法面崩落（L=2m）

市道中継1号線（中継）：法面から土砂が流出、市道を横断し宅地に土砂流入

市道荒川1号線ほか（荒川）：水路が閉塞し越水、市道に土砂流出

市道宮ノ下4203線（宮ノ下）：未舗装道路に土砂流出

市道指合4号線（指合）：路肩崩落

3) その他施設の被害状況

消雪パイプの取水口堰（河内）：流木

普通河川薬師川（上野）：薬師川の市道横断部が閉塞し越水、市道に土砂流出（再掲）

普通河川塩口川（布部）：越水し法面崩落、田へ土砂流出

普通河川寺小路川（板屋越）：護岸洗堀

普通河川滝矢川（宿田）：水路法面陥没

普通河川滝矢川（平林）：袋詰め玉石流出

4) 土砂災害発生状況

なし

5) 孤立状況

なし

8 上下水道施設被害の状況

1) 上水道施設（簡易水道含む）の被害状況

山熊田地区簡易水道（山熊田）：大雨により取水井戸の濁度・色度が一時上昇し8/8取水停止。8/8晩に水質回復。8/9復旧。

中継地区簡易水道（中継）：大雨により取水井戸の濁度・色度が一時上昇し8/8取水停止。給水車対応（8/8～8/9早朝）。水替作業実施し8/9復旧。

2) 下水道施設（農業集落排水含む）の被害状況

なし

9 農林水産関係被害の状況

1) 農地被害

畦畔崩壊、土砂堆積：21 か所（朝日 12 か所、山北 9 か所）

2) 農業施設被害

ため池 土砂堆積：1 か所（朝日 1 か所）

頭首工 土砂堆積：15 か所（村上 2 か所、朝日 10 か所、山北 3 か所）

水路 溝畔崩落、土砂堆積：35 か所

（村上 8 か所、神林 4 か所、朝日 9 か所、山北 14 か所）

農道 路肩崩れ：8 か所（神林 4 か所、朝日 4 か所）

3) 農作物被害

作物名	被害内容	被害数 (ha)
水稻	土砂堆積	1.10
水稻	畦畔崩落	0.02
合計		1.12

4) 林業施設被害

林道 17 路線 19 か所

林道林道小出沢線ほか（荒川ほか）路面洗堀、倒木 10 か所

林道白滝日倉線ほか（布部ほか）側溝閉塞、路面土砂堆積 6 か所

林道北中線ほか（北中ほか）法面崩落、路肩崩落 3 か所

治山 1 箇所

山腹法面クラック（里本庄） 1 か所

5) 水産施設被害

なし

10 その他被害の状況

光ケーブル（高根）：電力柱傾斜による電柱立替えに伴い光ケーブルを移設