

**令和7年8月15日の大雨による被害状況**  
 (8月19日 16時00分 現在)

**1 人的・建物被害の状況**

## 1) 人的被害 (人)

なし

## 2) 住家被害 (棟)

	計	全壊	半壊	一部 損壊	床上 浸水
荒川	1	0	0	0	1

## 3) 非住家被害 (棟)

床下浸水 (荒島) : 倉庫 1 棟

**2 村上市の災害配備体制**

注意配備警戒体制 8月15日 07時13分

警戒本部 8月15日 08時15分 設置

配備体制【解除】 8月15日 14時01分

**3 避難指示等の発令状況**

なし

**4 避難所等の設置状況**

なし

**5 気象等の状況**

## 1) 降雨状況 (8月11日 8時00分現在)

管理者	観測所名	所在地	降雨開始時刻	最大時間 雨量[mm]	累計雨量 [mm]
新潟県	雷	雷	8/15 06:00	9	25
新潟県	勝木	勝木	8/15 05:00	11	22
新潟県	荒川	荒川	8/15 06:00	9	15
新潟県	今川	今川	8/15 05:00	6	10
新潟県	蒲萄	蒲萄	8/15 06:00	21	30
新潟県	天蓋山	高根	8/15 05:00	18	41
気象庁	高根	高根	8/15 03:00	24	53

新潟県	石黒山	高根	8/15 03:00	34	66
新潟県	フトデ峰	三面	8/14 24:00	25	68
新潟県	奥三面ダム	三面	8/15 02:00	32	44
新潟県	柏尾	柏尾	8/15 06:00	64	97
気象庁	三面	荃太	8/14 24:00	41	57
新潟県	三面	岩崩	8/15 07:00	37	56
気象庁	村上	三之町	8/15 07:00	45	62
新潟県	大栗田	大栗田	8/15 07:00	57	70
新潟県	川部	川部	8/15 07:00	31	53
国土交通省	坂町	藤沢	8/15 07:00	41	66

※累計雨量は6時間連続して雨量0mmを観測するとリセットされます

※累計雨量最大は柏尾観測所（柏尾）の97mm、時間雨量最大は柏尾観測所（柏尾）の64mm（8/15 7:00観測）です

## 2) 気象警報等

- 8月15日 07:13 大雨警報（土砂災害）【発表】
- 8月15日 07:35 土砂災害警戒情報、大雨警報（浸水害）【発表】
- 8月15日 08:04 洪水警報【発表】
- 8月15日 12:00 土砂災害警戒情報【解除】
- 8月15日 12:05 大雨警報（浸水害）、洪水警報【解除】
- 8月15日 14:01 大雨警報（土砂災害）【解除】

## 3) 水防警報等

なし

## 6 交通に関する被害情報

### 1) JR 東日本（羽越本線）

大雨の影響により村上～府屋駅間の上下線で運転見合わせ（8/15～8/16）

間島駅～越後早川駅：吉浦地内で線路に土砂が流入

### 2) コミュニティバス・デマンドタクシー

通常どおり運行

### 3) 粟島汽船

通常どおり運行

### 4) 岩船港

通常どおり運行

## 7 公共土木施設の被害状況等

### 1) 事前通行規制（全面通行止め）

なし

## 2) 市道関係の被害状況

市道吉浦 34 号線（吉浦）：市道に土砂流出

市道滝の前岩ヶ崎線（滝の前）：道路側溝閉塞

市道小岩内 12 号線（小岩内）：道路洗堀

市道上野猿沢線ほか（上野）：薬師川の市道横断部で越水、市道に土砂流出

市道荒沢北大平線（荒沢）：道路法面崩落

市道北新保 51 号線（北新保）：道路法面崩落

## 3) その他施設の被害状況

水路（吉浦）：JR 線路横断部閉塞により土砂流出

## 4) 土砂災害発生状況

なし

## 5) 孤立状況

なし

## 8 上下水道施設被害の状況

### 1) 上水道施設（簡易水道含む）の被害状況

なし

### 2) 下水道施設（農業集落排水含む）の被害状況

なし

## 9 農林水産関係被害の状況

### 1) 農地被害

土砂堆積：1 か所（村上 1 か所）

### 2) 農業施設被害

水路 法面崩落、土砂堆積：7 か所（村上 7 か所）

広域農道下越中部線（南田中）：路肩崩落 1 か所

### 3) 農作物被害

なし

### 4) 林業施設被害

林道 3 路線 4 箇所

林道柏尾猿沢線（猿沢、柏尾）：法面崩落等 2 か所

林道海府南線（柏尾）：法面崩落、土砂流失 1 か所

林道花立線（貝附）：土砂流失 1 か所

### 5) 水産施設被害

なし

## 10 その他被害の状況

多岐神社駐車場（滝の前）：市道側溝越水による洗堀