

村上地区


[学校名: 1 村上小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
新規	市道	堀片久保町線	村上市庄内町9－19 栗山輪店付近	交通量が多い路線であるが、周囲の横断歩道は位置が離れており利用しづらい	歩道の切り下げ 横断歩道の設置	市 警	【R7】 		未実施




[学校名: 2 村上南小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
2-1	市道	上助測羽黒町線	羽黒神社前	高速道路のアクセス道路とつながり、交通量が多くなった。	注意喚起の看板の設置。	市	【R3】 		未実施

[学校名: 3 岩船小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
3-2	市道	町裏線	村上市岩波上町2番地付近 岩船 小学校東口横断歩道周辺	横断歩道周辺がカーブしていて見通しが悪い。スピードが出やすい。学校周辺注意の標識なし。(カーブミラーあり)	外側線の引き直し	市			完了

[学校名: 4 瀬波小学校]


番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
4-3	学校	345号	村上市瀬波上町4番地付近 瀬波 コミュニティセンター出入り口付近	県道へ出るときに、歩道の確認しづらいため、危険である。	小型カーブミラー設置と停止線の引き直しを実施。	市			未実施
4-4	県道	瀬波温泉線	村上市瀬波中町9 県道529号	曲がり角直後に横断歩道。角に家が建ってから死角になっている。注意看板もない。	路面標示の引き直しを実施	県			完了
4-5	市道	松山線 松山7号線 交差部分	村上市松山記念病院付近	フェンスがあって見えないのか、居宅介護事業所「ゆっくり」から来る自動車が一時停止もせずに飛び出してくる。かなりのスピードで曲がってくる。	路面表示の設置を実施	市			完了

[学校名: 5 山辺里小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
----	------	-----	-----	--------------	-----------	------	---------	-------------	------

荒川地区

[学校名: 6 保内小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
6-2	県道	坂町停車場線	村上市坂町(駅前)から坂町(十字西)	交通量が多いが道路が狭く一部歩道がない。	①ドットライン等を引き直す。 ②街路事業の東大通り線を整備し、通学路の変更を要請する。	県			継続中
6-4	市道	保内線	国道7号～上鍛冶屋境界線間/約700m	交通量が多く、降雪時に車道の雪が歩道に排雪され非常に危険	消雪パイプ設置。	市	【R3】 		継続中

[学校名: 7 金屋小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
----	------	-----	-----	--------------	-----------	------	---------	-------------	------

神林地区

[学校名: 8 平林小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
----	------	-----	-----	--------------	-----------	------	---------	-------------	------

[学校名: 9 神納小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過 去 写 真	【R7】現 況 写 真	対策状況
----	------	-----	-----	--------------	-----------	------	---------	-------------	------

朝日地区

[学校名：10小川小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過去写真	【R7】現況写真	対策状況
10-3	県道	鶴岡村上線	石住（バス停付近）	村上市街地方面からの車両が見えにくい。	警戒標識、路面標示、注意喚起看板の設置 道路事業により線形改良を実施	県			継続中
10-10	市道	岩沢布部線	布部道路標識	標識はあるが、表示が見えない	路面標示の設置及び撤去	市			未実施

[学校名：11朝日みどり小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過去写真	【R7】現況写真	対策状況
11-1	県道	小揚猿沢線	村上市岩沢（集落内）	道路が狭く、見通しが悪いにもかかわらず交通量が多い	路面標示、外側線の引き直し、区画線の高輝度化 道路改良事業により線形改良、歩道設置の実施	県			継続中
11-3	県道	高根村上線	村上市関口（丁字交差点から村上市街地側）	関口集落内の県道に歩道もなく、朝夕も交通量も多く、特に冬期間は県道沿いに雪があり、交互通行も厳しい状況である。また、スピードを出してくる車が多い。	路面標示等の設置 交通安全（注意喚起看板の設置） 道路改良事業により歩道設置を実施	県市			継続中

[学校名：12朝日さくら小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過去写真	【R7】現況写真	対策状況
12-2	国道	7号	猿沢・早稲田集落間	集落の間を国道7号が通っており、片側歩道になっているため集落間の移動や児童の通学の際に路肩を歩行していることから大変危険である。	児童の安全を考え、歩道の設置	国			継続中

山北地区

[学校名：13さんぼく小学校]

番号	路線種別	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	安全対策をする内容	事業主体	過去写真	【R7】現況写真	対策状況
----	------	-----	-----	--------------	-----------	------	------	----------	------

令和7年度末 交通安全対策箇所件数(案)

番号	小学校名	交通安全対策箇所数	うち「完了」箇所数	うち「継続中」箇所数	うち「未実施」箇所数	次年度以降の対策箇所数
1	村上小学校	1			1	1
2	村上南小学校	1			1	1
3	岩船小学校	1	1			0
4	瀬波小学校	3	2		1	1
5	山辺里小学校	0				0
6	保内小学校	2		2		2
7	金屋小学校	0				0
8	平林小学校	0				0
9	神納小学校	0				0
10	小川小学校	2		1	1	2
11	朝日みどり小学校	2		2		2
12	朝日さくら小学校	1		1		1
13	さんぼく小学校	0				0
13校		13	3	6	4	10

うち新規1箇所