

上下水道施設被災状況

【水道施設被災状況】

地区	施設	被災状況	復旧状況	最大断水戸数	通水開始
荒川	荒島浄水場	水管橋φ350配水管破損により、緊急遮断弁閉により断水が発生	復旧済	3,684	8月9日
神林	川部浄水場	受電設備、自家発電装置が雨水浸水により故障し断水が発生。小岩内地内土石流の発生により配水管が流出	仮復旧済	2,892	8月9日
朝日	高根浄水場	2級河川高根川の増水により、浄水場護岸・取水井流失。着水井・緩速ろ過池・電気室・浄水施設建屋の基礎部分が洗堀され流失。8/3から浄水機能が停止し断水が発生	仮復旧済	193	8月24日
山北	桑川浄水場	浄水場施設内が浸水。取水井戸水へ濁水が流入したため、断水が発生	復旧済	171	8月9日
	寒川浄水場	浄水場施設が水没し、取水停止となり断水が発生	復旧済	259	8月9日

【下水道施設被災状況】

処理区	施設	被災状況	復旧状況
村上	泉町ポンプ場(雨水)	エンジンポンプ故障	復旧済
荒川	荒川浄化センター	浸水のため制御盤故障	仮復旧済
	羽ヶ榎中継ポンプ場	浸水のため設備機器故障	仮復旧済
	マンホールポンプ	11基	復旧済
平林	小岩内地区管渠	1箇所	復旧済
	マンホールポンプ	1基	復旧済