

# 上下水道施設被災状況

## 【水道施設被災状況】

| 地区 | 施設    | 被災状況                                                                          | 復旧状況 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 荒川 | 荒島浄水場 | 水管橋φ350配水管破損により、緊急遮断弁閉により断水が発生                                                | 復旧済  |
| 神林 | 川部浄水場 | 受電設備、自家発電装置が雨水浸水により故障し断水が発生。小岩内地区内土石流の発生により配水管が流出                             | 復旧済  |
| 朝日 | 高根浄水場 | 2級河川高根川の増水により、浄水場護岸・取水井流失。着水井・緩速ろ過池・電気室・浄水施設建屋の基礎部分が洗堀され流失。8/3から浄水機能が停止し断水が発生 | 復旧済  |
| 山北 | 桑川浄水場 | 浄水場施設内が浸水。取水井戸水へ濁水が流入したため、断水が発生                                               | 復旧済  |
|    | 寒川浄水場 | 浄水場施設が水没し、取水停止となり断水が発生                                                        | 復旧済  |

## 【下水道施設被災状況】

| 処理区 | 施設         | 被災状況        | 復旧状況 |
|-----|------------|-------------|------|
| 村上  | 泉町ポンプ場(雨水) | エンジンポンプ故障   | 復旧済  |
| 荒川  | 荒川浄化センター   | 浸水のため制御盤故障  | 復旧済  |
|     | 羽ヶ榎中継ポンプ場  | 浸水のため設備機器故障 | 復旧済  |
|     | マンホールポンプ   | 11基         | 復旧済  |
| 平林  | 小岩内地区管渠    | 1箇所         | 復旧済  |
|     | マンホールポンプ   | 1基          | 復旧済  |